



Atualização de Firmware (versão 0.38) para Media Receivers Pioneer

24 de julho de 2017

Prezado Cliente Pioneer:

Gostaríamos de informá-lo sobre a disponibilidade de uma atualização de firmware (versão 0.38) para Media receivers. Esta atualização de firmware é apenas para o seguinte equipamento vendido no Brasil:

MVH-298BT/XFBR

Aviso: a instalação em qualquer outro produto pode causar danos irreversíveis.

Esta atualização de firmware (versão 0.38) aumenta a performance do produto e melhora o sincronismo do equipamento ao ligar /desligar quando instalados em alguns veículos específicos. Para realizar esta atualização, são necessários os seguintes itens:

- O equipamento listado acima;
- Um cartão de memória SD ou dispositivo de armazenamento USB com os seguintes requisitos:
 - 2 GB ou maior em capacidade, formatado para FAT32
 - Deve estar em branco (não deve conter nenhum arquivo)

Os passos para instalar o firmware são fornecidos na página de download do firmware. A instalação da atualização não deve demorar mais de dez minutos para ser concluída.

Como obter o arquivo de atualização de firmware gratuitamente:

1. Faça o download dos arquivos de atualização do firmware para um computador no site da Pioneer: www.pioneer.com.br
2. Transfira os arquivos para o pen drive USB que será inserido no equipamento Pioneer.

Dúvidas:

Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com nosso SAC Pioneer ligando gratuitamente para **0800-600-5725** de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados ou deixe uma mensagem em nosso website www.pioneer.com.br/suporte/fale-conosco

Atenciosamente

Pioneer do Brasil Ltda