



Atualização de Firmware (versão 8.11) para CD Players/Media Receivers Pioneer

03 de Novembro de 2020.

Prezado(a) Cliente Pioneer,

Gostaríamos de informá-lo(a) sobre a disponibilidade de uma atualização de firmware (versão 8.11) para alguns CD Players e Media Receivers. Esta atualização de firmware é apenas para os seguintes equipamentos, vendidos no Brasil:

DEH-S4280BT/XFBR
MVH-S628BT/XFBR
DEH-X5000BR/XFBR
MVH-X3000BR/XFBR
MVH-X7000BR/XFBR

Aviso: a instalação em qualquer outro produto pode causar danos irreversíveis.

Esta atualização de firmware (versão 8.11) melhora a performance do equipamento nos seguintes itens:

- Melhora a performance na execução de pareamento de determinados smartphones via bluetooth;
- Melhora a reprodução de arquivos utilizando USB;
- Outras correções de pequenos bugs e melhorias no sistema.

Para realizar esta atualização, são necessários os seguintes itens:

- Um dos equipamentos listados acima;
- Um dispositivo de armazenamento USB com os seguintes requisitos:
 - 2 GB ou maior em capacidade, formatado para FAT32;
 - Deve estar em branco (não deve conter nenhum arquivo).

Os passos para instalação são fornecidos na página de download do firmware. A instalação da atualização leva menos de 10 minutos para ser concluída.

Como obter o arquivo de atualização de firmware gratuitamente:

1. Faça o download dos arquivos de atualização do firmware para um computador no site da Pioneer: www.pioneer.com.br.
2. Transfira os arquivos para o pen drive USB que será inserido no equipamento Pioneer.

Dúvidas:

Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com nosso SAC Pioneer ligando gratuitamente para **0800-600-5725** de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados ou, deixe uma mensagem em nosso website: www.pioneer.com.br/suporte/fale-conosco

Atenciosamente,

Pioneer do Brasil Ltda.