Problema de Conectividade via Cabo Extensor USB

Com cabo extensor USB, tenho problemas de conectividade, O que fazer?

Isso geralmente ocorre quando é reutilizado o conector USB original do console do veículo (erro de inversão ou utilização de fios inadequados). A interface com Android Auto requer alto tráfego de dados e alto consumo de corrente no cabo USB.

Geralmente a correção dos cabos, a troca do cabo extensor ou a conexão direta do cabo USB ao multimídia resolvem este problema.