

Português (B)

Informação sobre a função de Mistura de áudio de WebLink™

Recomendamos a atualização de seu smartphone Android se o telefone não emitir nenhum som.

Versão menor que 8.10: Atualize para 8.10

Versão entre 18.01 e 18.09: Atualize para 18.10

*Alguns produtos podem exibir a versão como [18.10], adicionando [1] antes de [8.10]. [18.10] e [8.10] são a mesma versão.

Após a atualização da versão

Após a atualização da versão, a função de Mistura de áudio de WebLink™ será uma função exclusiva do iPhone.

- Quando usar o smartphone Android, a tela a seguir ficará estara na cor cinza e nao pode ser operada.



- As alterações efetuadas nas configurações de [Auto Mix] usando smartphones Android não serão refletidas.
- A configuração de [WebLink Sound] não será exibida.