

Falha na conectividade de alguns aplicativos com o veículo em movimento

Android Auto™, Apple CarPlay™ e MirrorLink™ apresentam falhas com o veículo em movimento:

Certifique-se de que seu celular não está com a opção de economia de energia ativada. Se a função estiver ativada, o aparelho celular pode desligar aplicativos que aparentem ociosidade (como Android Auto™).

Durante o uso, mantenha seu aparelho celular conectado a alimentação USB, caso o mesmo esteja com a bateria baixa. Caso esteja executando streaming de áudio ou vídeo em viagens e deslocamentos, sugerimos que baixe o conteúdo em seu celular para que o mesmo não dependa do sinal das antenas de operadoras para baixar conteúdo quando o carro estiver em movimento. Se isso acontecer, o celular pode não conseguir manter o "buffer" de informações necessários para que a mídia ou aplicativo seja executado.

Para que as funções Android Auto™ ou Apple CarPlay™ funcionem adequadamente, é necessário que o sinal móvel de celular possua conexão de alta velocidade, com boa intensidade e qualidade. Se a cobertura de sinal de celular de sua região não for suficiente, o equipamento pode apresentar eventual instabilidade na conexão.

Mantenha o firmware de seu celular e aplicativos atualizados, pois novas versões de firmware corrigem bugs e continuamente melhoram a compatibilidade com outros dispositivos.



ATENÇÃO:

- Instalar o equipamento no **modo pós chave** (equipamento deve ligar somente quando a chave de ignição for virada para a posição acessória). **Este equipamento somente funciona corretamente se for instalado no modo pós chave** (isso evita que ele esteja ligado durante a partida no motor e sofra com a queda de tensão da bateria).